



COMUNE DI MARANO TICINO

Provincia di Novara

Oggetto: Danni all'impianto di illuminazione della rotatoria in via Circonvallazione e in Via Unità d'Italia.

PERIZIA DI STIMA DANNI

A seguito dell'evento temporalesco del 19.09.2014, si sono registrati dei danni all'impianto di illuminazione della rotatoria sita in via Circonvallazione all'incrocio con via Mezzomerico ed in via Unità d'Italia.

Dal sopralluogo effettuato in data 22.09.2014, è emerso che l'evento temporalesco ha creato notevoli sbalzi di tensione sulla linea della pubblica illuminazione causando danni irreparabili al quadro generale della suddetta rotatoria e ad alcuni lampioni anche in via Unità d'Italia.

I materiali e le opere da sostituire ed eseguire, per ripristinare gli impianti di illuminazione pubblica danneggiati, sono i seguenti:

- quadri elettrici;
- guide DIN;
- sezionatori;
- Diff.+magnetot;
- Astronomico tipo Vemer;
- Relè;
- Telerotture;
- morsetti cablaggi;
- sostituzione n. 6 lampioni;
- reattori per lampade.

Il preventivo di spesa per ripristinare gli impianti danneggiati ammonta a €. 1.130,00 più IVA 22% pari a complessivi €. 1.378,60.

Marano Ticino li, 22.09.2014



Il Responsabile del Servizio
Arch. Sergio Gadda

Colombo Fausto Impianti Elettrici



Piazza Vittorio Veneto, 10
28040 Marano Ticino
C.F. CLMFST49B14E907K P.IVA 00305450033
Tel./Fax. 0321.97159
E-mail: faustocolombo_cf@libero.it

COMUNE DI MARANO TICINO
Piazza Vittorio Veneto, 10
28040 MARANO TICINO (VC)
Tel. 0321/97159
Fax 0321/97159
E-mail: comune.marano@comune.marano.vc.it
4243

PREVENTIVO N.98
del 26/09/2014

Spett.
Comune di Marano Ticino
Via Sempione
Marano Ticino

*Riparazione lampioni illuminazione pubblica Via Mezzomerico - Via Circonvallazione
e Via Unità D'Italia per danni causati da sbalzi di tensione*


n.5	Lamp. HQL 125W	€	45,00
n.1	Reattore per lamp. HQL 125W	"	18,00
n.1	Lamp. SAP T 250W	"	38,00
n.1	Reattore per lamp. SAP T 250W	"	37,00
	Mano d'opera totale ore 4	"	92,00
Totale generale.....€			230,00

IVA Esclusa

...Distinti saluti...

Ditta
COLOMBO FAUSTO

COLOMBO FAUSTO
Partita IVA 00305450033
Codice Fiscale CLMFST49B14E907K
C.F. Via Sempione, 10 - MARANO TICINO
Codice e luogo conservazione documenti fiscali
Piazza V. Veneto, 10 - MARANO TICINO



PREVENTIVO N.97
del 24/09/2014

Spett.
Comune di Marano Ticino
Via Sempione
Marano Ticino

*Preventivo per sostituzione quadro generale illuminazione pubblica
rotonda Via Circonvallazione - Via Mezzomerico x danni causati da
eventi atmosferici e sbalzi di tensione*

n.1	Quadro GW 46003 500x400		
n.2	Guide DIN con pannello forato		
n.1	Guida DIN con pannello cieco		
n.1	Sezionatore 2x63A		
n.1	Diff.+magnetot. G8813AC10 ausiliari		
n.1	Astronomico Vemer		
n.1	Relè 220/25A 4 contatti		
n.1	Teleruttore 40A/220		
n.1	Diff.+magnetot. Porter luci via privata		
n.1	Diff.+magnetot. 25A/0,3 luci via mezzomerico		
n.1	Diff.+magnetot. 25A/0,3 luci via circonvallazione sud+rotonda		
n.1	Magnetot. 25A linea luci via circonvallazione nord		
n.1	Morsettiera 8 moduli		
	Cablaggi vari quadro	€	750,00
	Posa quadro con collegamento linee varie incrocio via mezzomerico-via circonvallazione in opera	"	150,00
Totale generale.....			900,00
			IVA Esclusa

Distinti saluti